

LAUDO DE VISTORIA

Documento de Vistoria de Veículos

1 - Características do Financiador

Financiador (a): JAMES AROSSI LUIZ / ARIANA CAIO
Contrato nº 362431141-2 Entrada contrato:

2 - Características do Veículo Alienado / Arrendado

Espécie/Tipo: AMTOMÓVEL Marca: FIAT Modelo: UNO MELLE
Ano: 2012 Cor: PRETO Chassi: 9BD15BD2AC6692174
Combustível: Quilometragem: Placa: ISX 0997

3 - Restrição do Veículo

Leasing: Arrendado () Sim () Não Autobank: Alienado () Sim () Não
Consta Multa () Sim R\$ () Não IPVA () Em dia () Em atraso R\$

4 - Documentos do Veículo Presente no Ato da Vistoria

() CRV () CRLV () Outros

5 - Discriminação dos Acessórios

(X) Estepe (X) Tapetes AVANÇADOS () Ar condicionado
() Macaco () Rodas Especiais () Vidros Elétricos
() Triângulo () Calotas () Trava Elétrica
() Extintor () Bancos Especiais () Retrovisor Elétrico
(X) Bateria SEM CARGA () Alto Falante () Outros:
() Farol de Milha / Neblina () Toca Fitas / Rádio-Marca / Modelo
() Antena () CD - Marca / Modelo
() Bagageiro () Alarme

6 - Estado do Veículo

Lataria

() Conservada () Partes Danificadas (Desc. em Obs.) (X) Péssimas

Mecânica

() Funciona Normal () Há Defeitos (Indicar Obs.) (X) Não Funciona

Pintura

() Boa () Arranhada (X) Muito Arranhada

Pneus

() Novos () Bom Estado (X) Carrecas

Estofamentos / Tapeçaria

() Bom Estado (X) Péssimas

Parte Elétrica

() Funciona Normal () Há Defeitos (Indicar Obs.) (X) Não Funciona

7 - Vistoriador do Veículo SANTO AFONSO FAVRETO

Nome do Responsável pela Vistoria SANTO AFONSO FAVRETO

8 - Observações: Caso necessário utilize o verso CARRO NÃO FUNCIONA TEMPO PARADO

Declaramos nos responsabilizar pela exatidão das informações acima prestadas, conferidas e assinadas em 2 vias de igual teor, pelos responsáveis abaixo.

Responsável Escritório

Responsável Estacionamento

Financiado

- BATERIA SEM CARGA - ARRANHOS E AMASSADOS
PELA LATA

Data: 12/09/2024

- LOCAL DA GUARDA, do BEM - Rm 15 DE

NOVEMBRO N. 509 VENE CARLOS BARBOSA. 74/10